

PLAN ANUAL 2026 (ENERO A ABRIL)								EJECUTADO AÑO 2026 (ENERO - ABRIL)			
CODIGO PROYECTO PQ	CODIGO INTERNO CONTUGAS	NOMBRE O DENOMINACION DEL PROYECTO	LONGITUD	INVERSION	INICIO (X,Y)	FIN (X,Y)	CALLE / DISTRITO	LONGITUD	INVERSION	CALLE/DISTRITO	MOTIVO DE LA VARIACIÓN
			metros	US\$				metros	US\$		
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	82.32	3,350	422200.92 m E, 8432897.61 m S	422233.83 m, 8432853.44 m S	En PSJE SAN AGUSTIN ubigeo 0023, Santiago, Ica	83.24	4,929	En la MALLA 04 del SECTOR 04, Santiago, Ica	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	177.91	7,241	422222.91 m E, 8432996.38 m S	422271.59 m, 8432921.86 m S	En PSJE SAN AGUSTIN ubigeo 0022, Santiago, Ica	179.39	10,623	En la MALLA 04 del SECTOR 04, Santiago, Ica	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	120.79	4,916	422657.58 m E, 8432863.55 m S	422770.90 m, 8432863.55 m S	En PSJE TACARACA ubigeo 0025, Santiago, Ica	122.75	7,269	En la MALLA 04 del SECTOR 04, Santiago, Ica	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	60.05	2,444	423191.91 m E, 8431013.44 m S	423223.32 m E, 8431009.01 m S	En PSJE 07 ubigeo 0028, Santiago, Ica	61.50	3,642	En la MALLA 04 del SECTOR 04, Santiago, Ica	Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	79.87	3,251	422616.26 m E, 8432519.62 m S	422623.06 m, 8432447.40 m S	En PSJE 11 ubigeo 0030, Santiago, Ica	81.36	4,818	En la MALLA 04 del SECTOR 04, Santiago, Ica	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	447.86	18,227	422538.27 m E, 8432394.72 m S	422779.50 m, 8432323.70 m S	En PSJE 12 ubigeo 0034, Santiago, Ica	450.36	26,670	En la MALLA 05 del SECTOR 05 y MALLA 01 del SECTOR 01, Santiago, Ica	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	53.92	2,194	422571.24 m E, 8432438.70 m S	422574.95 m E, 8432392.43 m S	En PSJ 13 ubigeo 0033, Santiago, Ica	58.68	3,475	En la MALLA 01 del SECTOR 01 , Santiago, Ica	Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	167.83	6,831	422634.14 m E, 8432405.43 m S	422778.15 m E, 8432432.25 m S	En CALLE SANTA CRUZ, Santiago, Ica	171.20	10,138	En la MALLA 01 del SECTOR 01 , Santiago, Ica	Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	10.87	442	422678.01 m E, 8432591.92 m S	422688.62 m, 8432593.08 m S	En PSJE 03 ubigeo 0028, Santiago, Ica	13.42	795	En la MALLA 01 del SECTOR 01 , Santiago, Ica	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	48.31	1,966	422640.13 m E, 8432555.39 m S	422647.82 m, 8432507.70 m S	En PSJE 09 ubigeo 0030, Santiago, Ica	49.92	2,956	En la MALLA 04 del SECTOR 04, Santiago, Ica	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	52.04	2,118	422861.89 m E, 8431670.41 m S	422868.21 m, 8431618.76 m S	En PSJE NIÑO JESUS ubigeo 0054, Santiago, Ica	54.06	3,201	En la MALLA 01 del SECTOR 01 , Santiago, Ica	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	10.86	442	422816.11 m E, 8431819.73 m S	422816.22 m, 8431809.86 m S	En CA S/N ubigeo 0052, Santiago, Ica	14.83	878	En la MALLA 01 del SECTOR 01 , Santiago, Ica	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	62.61	2,548	423231.79 m E, 8431188.46 m S	423226.36 m, 8431122.77 m S	En PSJE S/N ubigeo 0093, Santiago, Ica	72.28	4,280	En la MALLA 01 del SECTOR 01 , Santiago, Ica	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.